


$1/2$

Vyhodnocení za celý úsek

| | Ztráta mikrotextury | Ztráta makrotextury | Síťové trhliny | Trhliny příčné | Trhliny příčné rozvětvené | Trhliny podélné | Trhliny podélné rozvětvené | Hlubková koroze | Plošné deformace | Vysprávky | Vyjeté koleje | Prolomení vozovky | | | koleje, trhliny podélné % délky | příčné trhliny a výtlučky ks/100 m | ostatní poruchy % plochy |
|-------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| %, ks | | 9 | 16 | 3 | 5 | 8 | 88 | 0 | 30 | 11 | | | | | | | |



Legenda

- | | | |
|---|----------------------------|----------|
| 1 | Ztráta makrotextury | % plochy |
| 2 | Síťové trhliny | % plochy |
| 3 | Trhliny příčné | ks/100 m |
| 4 | Trhliny příčné rozvětvené | ks/100 m |
| 5 | Trhliny podélné | % délky |
| 6 | Trhliny podélné rozvětvené | % délky |
| 7 | Hlubková koroze | % plochy |
| 8 | Plošné deformace | % plochy |
| 9 | Vysprávky | % plochy |