

Inventarizace stromů

Objekt: PARKOVIŠTĚ ULICE DUKELSKÁ, TŘINEC, OD Č.P. 761-771

Zpracoval: Ing. Kateřina Černohorská

Datum: srpen 2022

Pořadové číslo	(Pořadové číslo MY TREES)	Název druhu	Obvod kmene v 1,3m (cm)	Průměr kmene (cm)	Průměr pařezu (cm)	Výška stromu (m)	Výška nasazení koruny (m)	Šířka koruny (m)	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Poznámka	Parcela	Návrh technických opatření	Návrh péstebních opatření
----------------	---------------------------	-------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------	---------------------------	------------------	--------------------	-------------	----------	-----------	----------------	--------------------	----------	---------	----------------------------	---------------------------

Poznámka: dřeviny vyžadující povolení kácení dle zákona č.114/92 Sb. jsou v tabulce zvýrazněny červeně

Poznámka: KTS - keřový tvar stromu, MPN - mechanické poškození kořenových náběhů, MPK - mechanické poškození kmene, TLAK - tlakové větvení

S1	12	Juglans regia (ořešák královský)	96	31	42	8	2	8	4	a	2	2	1	3	Infekce kmene. Kýla. Prosychání větví. STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	3257/1		Kácení
S2	13	Acer platanoides 'Globosum' (javor mléčný 'Globosum')	127	40	55	5	2	9	4	b	1	2	3	4	Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Z dutiny kmene výtok a plodnice hub. Na dožití.	3257/1		Sledovat
S3	14	Populus simonii 'Fastigiata' (topol Simonův 'Fastigiata')	165	53	72	19	2	10	4	c	2	2	2	4	Podezření na infekci kořenů. Poškození kořenů. Jmelí. Zlomy větví. STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	3257/1		Kácení
S4	15	Populus simonii 'Fastigiata' (topol Simonův 'Fastigiata')	184	59	80	24	2	10	4	c	3	2	2	5	Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. Silně jmelí. Suchá 1/2 koruny. MPN	3257/1		Kácení
S5	16	Populus simonii 'Fastigiata' (topol Simonův 'Fastigiata')	183	58	80	23	2	11	4	c	2	2	2	4	Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. Silně jmelí. MPN	3257/1		Kácení
S6	17	Populus simonii 'Fastigiata' (topol Simonův 'Fastigiata')	137	44	60	18	2	7	4	c	2	2	2	4	Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. MPN. Jmelí. Prosychání větví.	3257/1		Kácení
S7	18	Betula pendula (bříza bělokorá)	147	47	64	21	3	12	4	a	2	1	2	3	Suché větve v koruně. Zlomy větví. Koruna vyvětvená zápojem. Plodnice hub.	3257/1	ochrana kmene bedněním	
S8	19	Betula pendula (bříza bělokorá)	148	47	64	24	3	13	4	a	1	2	1	2	Nakloněný kmen. Dvojitý terminál v koruně. TLAK	3257/1	ochrana kmene bedněním	
S9	20	Betula pendula (bříza bělokorá)	129	41	56	21	4	9	4	b	2	2	2	4	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	3257/1	ochrana kmene bedněním	
S10	21	Betula pendula (bříza bělokorá)	167	53	73	18	3	14	4	a	1	1	1	2	Poškození kořenů.	3257/1	ochrana kmene bedněním	
S11		Acer pseudoplatanus (javor klen)	16	5	7	5	2	1	1	a	1	1	1	3	Mladá výsadba.	3257/1		
S12		Acer platanoides (javor mléčný)	17	5	7	5	2	2	1	a	1	1	1	3	Mladá výsadba.	3257/1		
S13		Acer platanoides (javor mléčný)	16	5	7	5	2	2	1	a	1	1	1	3	Mladá výsadba.	3257/1		
S14	25	Betula pendula (bříza bělokorá)	141	45	61	16	2	11	4	c	3	3	3	4	Poškození báze kmene. Zlomený terminál. Plodnice Piptoporus betulinus.	3257/1		Kácení
S15		Acer platanoides (javor mléčný)	16	5	7	5	2	2	1	a	1	1	1	3	Mladá výsadba.	3257/1		
S16		Acer platanoides (javor mléčný)	28	9	12	6	3	4	2	a	1	1	2	3	Nakloněný kmen. Vrostlý do Taxus baccata. Počínající TLAK.	3257/1		
S17	27	Betula pendula (bříza bělokorá)	147	47	64	23	2	12	4	a	1	1	1	1	Bajonetový kmen.	3257/1	ochrana kmene bedněním	

Inventarizace stromů

Objekt: PARKOVIŠTĚ ULICE DUKELSKÁ, TŘINEC, OD Č.P. 761-771

Zpracoval: Ing. Kateřina Černožorská

Datum: srpen 2022

Pořadové číslo	(Pořadové číslo MY TREES)	Název druhu	Obvod kmene v 1,3m (cm)	Průměr kmene (cm)	Průměr pařezu (cm)	Výška stromu (m)	Výška nasazení koruny (m)	Šířka koruny (m)	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Poznámka	Parcela	Návrh technických opatření	Návrh péstebních opatření
----------------	---------------------------	-------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------	---------------------------	------------------	--------------------	-------------	----------	-----------	----------------	--------------------	----------	---------	----------------------------	---------------------------

Poznámka: dřeviny vyžadující povolení kácení dle zákona č.114/92 Sb. jsou v tabulce zvýrazněny červeně
Poznámka: KTS - keřový tvar stromu, MPN - mechanické poškození kořenových náběhů, MPK - mechanické poškození kmene, TLAK - tlakové větvení

S18	28	Betula pendula (bříza bělokorá)	123	39	54	20	4	12	4	a	2	1	1	2	Bajonetový kmen. Vytvření koruny zápojem.	3257/1	ochrana kmene bedněním	
S19	29	Betula pendula (bříza bělokorá)	118	38	51	24	4	12	4	a	1	1	1	1		3257/1		
S20		Acer platanoides (javor mléčný)	16	5	7	5	2	2	1	a	1	1	1	3	Mladá výsadba.	3257/1		
S21		Acer platanoides (javor mléčný)	16	5	7	5	2	2	1	a	1	1	1	3	Mladá výsadba.	3257/1		
S22	32	Betula pendula (bříza bělokorá)	144	46	63	20	3	12	4	b	3	1	2	4	Dynamicky prosychá. Řídká koruna.	3257/1		Kácení
S23		Acer platanoides (javor mléčný)	16	5	7	5	2	2	1	a	1	1	1	3	Mladá výsadba.	3257/1		
S24	34	Populus simonii 'Fastigiata' (topol Simonův 'Fastigiata')	145	46	63	21	0	7	4	c	2	2	3	4	Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. Silné suché větve v koruně. MPN	3257/1		Kácení
S25	35	Betula pendula (bříza bělokorá)	112	36	49	24	3	10	4	a	2	1	2	3	Silné vytvření zápojem - jednostranná koruna.	3257/1	ochrana kmene bedněním	
S26	36	Betula pendula (bříza bělokorá)	131	42	57	23	3	12	4	a	1	1	1	1		3257/1	ochrana kmene bedněním	
S27	37	Betula pendula (bříza bělokorá)	116	37	51	23	2	12	4	a	1	1	1	1	MPN. STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	3257/1		Kácení
S28	38	Betula pendula (bříza bělokorá)	135	43	59	23	3	11	4	a	1	1	1	1	Poškození kořenů. MPN	3257/1	ochrana kmene bedněním	
S29	39	Betula pendula (bříza bělokorá)	162	52	71	22	1	10	4	a	1	1	1	1	Žebrovitost kmene.	3257/1		
S30		Acer platanoides (javor mléčný)	17	5	7	5	2	2	1	a	1	1	1	3	Mladá výsadba.	3257/1		
S31		Acer pseudoplatanus (javor klen)	17	5	7	4	2	2	1	a	1	1	1	3	Mladá výsadba.	3257/1		
S32	44	Betula pendula (bříza bělokorá)	138	44	60	25	2	12	4	a	1	1	2	2	Zlomené větve v koruně. Mírné vytvření koruny. MPN	3257/1		
S33	45	Betula pendula (bříza bělokorá)	137	44	60	21	2	12	4	a	1	2	1	2	Pokroucený kmen.	3257/1	ochrana kmene bedněním	
S34	46	Populus simonii 'Fastigiata' (topol Simonův 'Fastigiata')	146	46	64	22	2	11	4	b	2	2	2	3	Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. Koruna vytvřená zápojem. MPN	3257/1	ochrana kmene bedněním	

Inventarizace stromů

Objekt: PARKOVIŠTĚ ULICE DUKELSKÁ, TŘINEC, OD Č.P. 761-771

Zpracoval: Ing. Kateřina Černožorská

Datum: srpen 2022

Pořadové číslo	(Pořadové číslo MY TREES)	Název druhu	Obvod kmene v 1,3m (cm)	Průměr kmene (cm)	Průměr pařezu (cm)	Výška stromu (m)	Výška nasazení koruny (m)	Šířka koruny (m)	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Poznámka	Parcela	Návrh technických opatření	Návrh péstebních opatření
----------------	---------------------------	-------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------	---------------------------	------------------	--------------------	-------------	----------	-----------	----------------	--------------------	----------	---------	----------------------------	---------------------------

Poznámka: dřeviny vyžadující povolení kácení dle zákona č.114/92 Sb. jsou v tabulce zvýrazněny červeně

Poznámka: KTS - keřový tvar stromu, MPN - mechanické poškození kořenových náběhů, MPK - mechanické poškození kmene, TLAK - tlakové větvení

S35	47	Betula pendula (bříza bělokorá)	117	37	51	22	2	11	4	a	2	1	1	2	Prosychání koruny	3257/1	ochrana kmene bedněním	
S36	48	Betula pendula (bříza bělokorá)	116	37	51	22	2	11	4	a	2	1	2	2	MPK	3257/1	ochrana kmene bedněním	
S37	51	Picea pungens 'Glaucá' (smrk pichlavý 'Glaucá')	94	30	41	12	1	5	3	b	2	1	2	3	Výrazně prosychá. STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ	3257/1		Kácení
S38	58	Betula pendula (bříza bělokorá)	162	52	71	25	3	13	4	a	1	1	1	1	Poškození báze kmene. MPN, STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ	3257/1		Kácení
S39		Acer platanoides (javor mléčný)	16	5	7	5	2	2	1	c	1	1	1	3	Nálet. Nevhodně blízko fasády domu.	3257/1		Kácení