

D. Fotodokumentace

1. nátrž staničení 0-17m





2) Nátrž staníčení 32,3-38,8



3) most XI-1m staníčení 49,1 -55,5 – špatné založení mostního křídla a zemního tělesa.



4) Zborcená opěrná zeď Staníčení 55,5-64,6







Nátok- Dřevní naplaveniny a štěrkové lavice před nátokem.





