

## 1. Identifikace stavebníka/žadatele, stavby

Název stavby:	stavební úpravy MŠ Štefániková 772 zateplení objektu, vč. výměny vnějších výplní otvorů
Místo stavby:	Obec Třinec katastrální území Lyžbice parc. č. 3216/1,
Stavebník:	Město Třinec Jablunkovská 160 739 61 Třinec
Projektant:	Přemysl Cieslar Beskydská 697 73961 Třinec – Lyžbice
Kontroloval:	Ing. Aleš Kozielek autorizovaný inženýr pro pozemní stavby zapsán v evidenci vedené ČKAIT pod číslem 1102999

## 2. Popis stavby (budovy)

### a) Účel stavby

Předmětem projektové dokumentace je oprava stávajících objektu mateřské školky za účelem úspory energie.

Stávající objekty byly postaveny přibližně v 70 letech minulého století.

Stávající objekty nevykazují žádné statické narušení jakýchkoliv nosných konstrukcí.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO01	Hospodářská budova
SO02	Pavilon české mateřské školky
SO03	Pavilon polské mateřské školky
SO04	Pavilon veterinární ambulance

### SO01 – Hospodářská budova

Stavební úpravy zahrnují:

- výměnu původních výplní otvorů v obvodovém zdivu objektu
- fasádní zateplení vnějších obvodových zdí

**SO02 – Pavilon české Mateřské školky**

Stavební úpravy zahrnují:

- výměnu původních výplní otvorů v obvodovém zdivu objektu
- fasádní zateplení vnějších obvodových zdí
- oprava střešního pláště
- oprava podlah lodžii a zábradlí

**SO03 – Pavilon polské Mateřské školky**

Stavební úpravy zahrnují:

- výměnu původních výplní otvorů v obvodovém zdivu objektu
- fasádní zateplení vnějších obvodových zdí
- oprava přístřešků nad vstupy do objektu

**SO04 – Pavilon veterinární ambulance**

Stavební úpravy zahrnují:

- výměnu původních výplní otvorů v obvodovém zdivu objektu
- fasádní zateplení vnějších obvodových zdí
- oprava přístřešků nad vstupy do objektu

Jednotlivé popisy stavebních konstrukcí a navržených opatření jsou řešena v samostatných technických zprávách pro každý objekt samostatně.

Vypracoval: Přemysl Cieslar