


Pohled ZÁPADNÍ

Nová jádrová omítka + stěrka s výzt. tkaninou + omítka sílikátová


**Nová jádrová omítka+stěrka
s výzt. tkaninou + omítka
silikátová**



Pohled JIŽNÍ

Nová jádrová omítka+stěrka s výzt. tkaninou + omítka sílkátová	14,580	4
--	--------	---


Nová jadrová omítka+stěrka s výzt. tkaninou + omítka sílkátová	14,580
--	--------



Pohled VÝCHODNÍ

Nová jádrová omítka + stěrka
s výzt. tkaninou + omítka
sílkátová


Nová jádrová omítka+stěrka
s výt. tkaninou + omítka
siilkátová



Pohled SEVERNÍ




MTŽ oplechování atiky

Nová jádrová omítka+stěrka
s výzt. tkaninou + omítka
sílikátová



Poznámky

- DMTŽ střešní krytiny je možná pouze v úsecích, které je prováděcí firma schopna zajistit proti zatečení
- Při demontážích bude dočasně provedeno odstrojení anténních rozvodů a hromosvodů – ty budou následně zpětně instalovány vč. správného nastavení a revize
- Po odstranění původní střešní krytiny bude provedena kontrola dřevěného bednění krovu a poškozené řezivo bude odstraněno a nahrazeno novým – odhad do 10% plochy
- V rámci bouracích prací provést kontrolu funkčnosti všech prostupů skrze střešní konstrukci a provést jejich demontáž či zbouření před instalací střechy – demolice komínové hlavy 500x500 na severní straně objektu

Kontrola:			Vypracoval:			Kreslil:		
Ing. D. Tureček			Ing. R. Raclavský			Ing. R. Raclavský		
								
Stavebník			město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec					
Místo stavby			Polská škola Oldřichovice č.p. 210 739 61 Třinec-Oldřichovice					
Akce:								
Výměna střešní krytiny, žlabů a oprava komínů na PZŠ Oldřichovice 210								
Obsah:								
POHLEDY NOVÝCH KONSTRUKCÍ								