




Poznámky

- Před zahájením prací, montáží a objednáváním si zhotovitel provede přesné zaměření konstrukcí přímo na stavbě
- Osazení jednotlivých prvků musí být provedeno dle montážních pokynů výrobce
- Při osazování střešního okna uvažovat s možným zateplením půdního prostoru

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	Radoslav Raclavský projekční, inženýrská a dodavatelská činnost www.projekty-raclavsky.cz tel. : 603 144 049, r.raclavsky@seznam.cz Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí		
Ing. D. Tureček	Ing. R. Raclavský	Ing. R. Raclavský			
					
Stavebník	město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		Formát	2 x A4	
Místo stavby	Polské škola Oldřichovice č.p. 210 739 61 Třinec–Oldřichovice		Datum	12/2016	
Akce:			Účel	Dokumentace pro SP a PS	
Výměna střešní krytiny, žlabů a oprava komínů na PZŠ Oldřichovice 210			Měřítko	1:10	
Obsah:			Arch. číslo	RAC/16/55	
OSAZENÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU			Číslo kopie	Číslo výkresu D1.1.12	