

Mykologický průzkum krovu objektu MŠ Nebory 126

Příloha č. 1

Zjištěná poškození - orientační plánek

napadení dřevokaznými houbami tř. *Basidiomycetes*

napadení dřevokazným hmyzem

odvětrávací komínek kanalizace ukončený v půdním prostoru

Provedl:

Ing. Radim Kaluža

DEREK - Kaluža s. r. o.

Vypracoval:

Ing. Radim Kaluža, Petr Zagora

Datum provedení:

12. 6. 2020

DEREK
KALUŽA

DEREK - Kaluža s.r.o.
Radniční 363/72
715 00 Ostrava-Michálkovice

IČO: 286 284 97
DIČ: CZ 286 284 97
www.derek.cz
info@derek.cz
tel.: 596 231 348

②

