


$1/2$

Vyhodnocení za celý úsek

	Ztráta mikrotextury	Ztráta makrotextury	Síťové trhliny	Trhliny příčné	Trhliny příčné rozvětvené	Trhliny podélné	Trhliny podélné rozvětvené	Hlubková koroze	Plošné deformace	Vysprávký	Vyjeté koleje	Prolomení vozovky	Místní pokles / hrbol	Olamování okrajů vozovky	koleje, trhliny podélné % délky	příčné trhliny a výtluky ks/100 m	ostatní poruchy % plochy
%, ks			10		9		26	23	100	38							



Legenda

1	Síťové trhliny	10 % plochy
2	Trhliny příčné	
3	Trhliny příčné rozvětvené	9 ks/100 m
4	Trhliny podélné	
5	Trhliny podélné rozvětvené	26 % plochy
6	Hlubková koroze	23 % plochy
7	Plošné deformace	100 % plochy
8	Vysprávký	38 % plochy