

MŠ Nebory 126, Třinec  
Zjištěná biotická poškození krovu sedlové střechy a doporučená sanační opatření

Příloha č. 2

Zkratka v pláncu	Napadený prvek	Popis zjištěného napadení					Návrh sanačních opatření a tesařských oprav			
		Zeslabení profilu přibližně	Rozsah napadení	Poznámka	Druh napadení		Výměna	Příložky		Poznámka
dřevokazný hmyz	hnědá hniloba				plodnice/ mycelium	počet		délka		
KROV										
B1	bednění	30%	1,0 m²			hnědá hniloba	trámovka	2,0 m²		
B2	bednění	30%	0,5 m²			hnědá hniloba	kornatka	1,0 m²		
B3	bednění	30%	0,5 m²			hnědá hniloba	kornatka	1,0 m²		
K1	krokev	20%	3,0 m		tesařík			1 ks	4,00 m	otesání a tlaková injektáž kroky v dl. 4 m, 5 ks svorník M12
K2	krokev	10%	2,0 m		tesařík					otesání a tlaková injektáž kroky v dl. 3 m
K3	krokev	10%	3,0 m		tesařík					otesání a tlaková injektáž kroky v dl. 4 m
K4	krokev	20%	0,7 m		tesařík					otesání a tlaková injektáž kroky v dl. 1 m
K5	krokev	20%	0,5 m			hnědá hniloba	kornatka			otesání a tlaková injektáž kroky v dl. 1 m
KL1	kleština	50%	2,0 m		střední část	hnědá hniloba		6,8 m		výměna celého prvku, 4 ks svorník M16
KL2	kleština	30%	2,0 m		tesařík	hnědá hniloba		6,8 m		výměna celého prvku, 4 ks svorník M16
P1	pozednice	30%	0,5 m				kornatka	1,0 m		spoj 2x plát, hřebíky
P2	pozednice	5%	1,0 m	aktivní napadení	tesařík	hnědá hniloba				otesání 1 m, tlaková injektáž celé pozednice

**Poznámka:** Postup sanace krovu jako celku a ponechání částí bednění střechy je uveden v kapitole 6.1 zprávy.

Zpracovali: Ing. Radim Kaluža, Petr Zagora

**DEREK**  
KALUŽA  
IČO: 286 284 97  
DIČ: CZ286 284 97  
www.derek.cz  
DEREK - Kaluža s.r.o.  
Radim Kaluža  
715 00 Ostrava - Michálkovice  
715 00 Ostrava - Michálkovice

DEREK - Kaluža s. r. o., Radniční 363/72, Ostrava - Michálkovice, 715 00, IČO: 286 284 97, DIČ: CZ286 284 97, www.derek.cz  
Kontakty: Ing. KALUŽA, Radim 603 418 923, KALUŽOVÁ Zuzana 737 238 906, tel.: 596 231 348, fax: 596 230 008, email: info@derek.cz