


$1/2$

Vyhodnocení za celý úsek

	Ztráta mikrotextury	Ztráta makrotextury	Síťové trhliny	Trhliny příčné	Trhliny příčné rozvětvené	Trhliny podélné	Trhliny podélné rozvětvené	Hlubková koroze	Plošné deformace	Vysprávký	Vyjeté koleje	Prolomení vozovky	Místní pokles / hrbol	Olamování okrajů vozovky	koleje, trhliny podélné % délky	příčné trhliny a výtluky ks/100 m	ostatní poruchy % plochy
%, ks			35		11		10	35	100	45							



Legenda

1	Síťové trhliny	35 % plochy
2	Trhliny příčné	
3	Trhliny příčné rozvětvené	11 ks/100 m
4	Trhliny podélné	
5	Trhliny podélné rozvětvené	10 % plochy
6	Hlubková koroze	35 % plochy
7	Plošné deformace	100 % plochy
8	Vysprávký	45 % plochy