

**př. III – Erozní činnost vody – Fotodokumentace stávajícího stavu**





**př. III – Erozní činnost vody – Fotodokumentace stávajícího stavu**



**Zajištění břehových svahů Líštnice – MK 218c a MK 215c, lokalita Třinec, Dolní a Horní**

**Líštná – úsek 5**

*Stav nebezpečný s progresí do stavu kritického*